

CONVERTITORI AD ALTA FREQUENZA

- Convertitori ad alta frequenza - ABS



SLAP	1000M	1000T	1500M	2000T
Num. prese	1	1	2	2
Portata	38 / 50	38 / 50	2 38/50	2 38/50
Corrente	Monofase	Trifase	- 1 60 Monofase	- 1 60 Trifase
Potenza	1KVA	1KVA	1,5KVA	2KVA

CONVERTITORI AD ALTA FREQUENZA

- Convertitori ad alta frequenza - FERRO



IRON	1000M	1000T	1500M	2000T
Num. prese	1	1	2	2
Portata	38 / 50	38 / 50	2 38/50 – 1 60	2 38/50 – 1 60
Corrente	Monofase	Trifase	Monofase	Trifase
Potenza	1KVA	1KVA	1,5KVA	2KVA